

监 理 日 志

工程名称: 温州物量源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月6日 星期六	气候	雨	气温	30/26℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	登高车1辆				
施工部位 进度情况	钢结构加固压板电焊改丝补缺 南钢二次加固				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王元	总监签阅	陈耀生		