

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏电站

日期	2019年7月7日 星期日	气候	雨	气温						
监理单位动态: 检查	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 3人										
施工机械动态: 登高车										
施工部位 进度情况	经开物流园 钢结构二次加固 A区南钢 补缺檩条自攻螺丝									
检查发现的问题	无									
处理措施、意见、结果	无									
协调内容或其他	审批施工资料									
记录人	王元				总监签阅	徐耀夫				