

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月9日 星期二	气候	雨	气温	
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 钢结构3人, 管理1人					
施工机械动态: 登高车1辆					
施工部位 进度情况	钢结构加固 B区梁腹板 檩条自攻螺丝补卸缺 二次试通更换				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孙元	总监签阅	徐耀生		