

# 监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望白羽乳业2MW屋顶分布式项目

|                                                |                 |    |                          |    |       |
|------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|----|-------|
| 日期                                             | 2019年1月3日 星期四   | 气候 | 阴                        | 气温 | -1-5℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 8人<br>施工机械动态: 汽车1台 运输辅材 |                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |       |
| 施工部位<br>施工进度情况                                 | 1. 屋面光伏组件安装 8人. |    |                          |    |       |
| 检查发现的问题                                        | 安全处于受控状态        |    |                          |    |       |
| 处理措施、意见、结果                                     | 无               |    |                          |    |       |
| 协调内容或其他                                        | 要求施工2单位增加施工2人员. |    |                          |    |       |
| 记录人                                            | 赵峰松             |    | 总监签阅                     |    |       |

