

监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望乳业 2MW 屋顶光伏发电项目

日期	2019 年 1 月 14 日 星期 一	气候	阴	气温	1-4℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 钢管			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 屋顶接地扁铁防腐 2. 电缆桥架安装及电缆敷设. 3. 屋顶安装视频射像头.				
检查发现的问题	4. 接到逆变器 4m ² 电缆。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵永发	总监签阅			

