

监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望白帝华U业2MW屋顶光伏发电项目.

日期	2017年1月18日 星期五	气候	晴	气温	-3 - 4℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工现场整改, 整改组件下面4m ² 电缆按要求进行绑扎, 及对接地扁铁进行补漆.				
检查发现的问题	4m ² 电缆线未按要求进行绑扎				
处理措施、意见、结果	要求绑扎处理.				
协调内容或其他	整理施工单位报验资料, 要求对不符合要求的资料进行整改.				
记录人	赵焕柱	总监签阅			

