

监 理 日 志

工程名称: ~~2015~~ 安徽新希望乳业2MW屋顶光伏发电项目.

日期	2019年1月25日 星期五	气候	晴	气温	2-8℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 问题整改. 安排春节放假人员值班表.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	安排现场安全. 防火. 检查. 检查灭火器配备不足.				
记录人	赵xx 杨		总监签阅		

