

监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望白帝乳业 2MWP 屋顶光伏发电项目

日期	2019年3月6日 星期三	气候	晴	气温	4-15℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	施工单位等待最终验收, 整理施工资料。 监理资料组卷扫描, 现场无人施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵义程		总监签阅		

