

监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望白帝乳业 2MWP 屋顶光伏发电项目

日期	2019年3月9日星期六	气候	回春	气温	5-15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	施工单位整理施工资料, 等待最终验收。 监理1人, 整理监理资料, 现场无人施工。				
检查发现的问题	工程全部完工, 等待最终验收。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	协调施工单位整理施工资料。				
记录人	赵峰松	总监签阅			

