

监 理 日 志

工程名称: 安徽新希望白帝乳业2Mw/屋顶光伏发电项目

日期	2019年1月12日星期六	气候	阴	气温	1-4℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 汽车1辆					
施工部位 施工进度情况	1. 屋顶接地扁铁焊接. 2. 电缆桥架安装施工. 3. 电缆敷设, 盖电缆木槽盒施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥程		总监签阅		

