

监 理 日 志

工程名称: 黄骅港光伏发电有限公司/光伏扶贫电站项目

日期	2019年03月4日 星期四	气候	多云	气温	4-16℃
监理单位动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏: 2x155 - 6045米 光伏: 2x120 - 3650米 光伏: 2x150 - 780米 光伏合格见证齐全			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	叉车台、吊车台、焊机台				
施工进度情况	1#厂房加固. 2#厂房光伏板安装.				
检查发现的问题	光伏支架间距不均匀.				
处理措施、意见、结果	现场整改, 合格.				
协调内容或其他					
记录人	李东	总监签阅	刘士发	日期	