

监 理 日 志

工程名称: 黄骅新泰光伏发电有限公司21mw分布式光伏发电项目

日期	2019年7月10日星期三	气候	阵雨	气温	20-28℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	待验收.				
检查发现的 问题	巡视现场. 屋面光伏管道保温层破损.				
处理措施、 意见、结果	通知施工单位. 发送监理工作通知单.要求整改.				
协调内容 或其他					
记录人	李南	总监签阅	刘士发.		