

监 理 日 志

日期：2019年03月12日

天气：晴

星期：星期二

气温：-1-13℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、检查王沟镇、赵庄镇光伏扶贫电站安装情况，基本符合图纸设计要求及技术要求； 3、现场检查发现施工人员对安全措施意识需要加强，对其教育，进出现场要有良好的佩戴安全防护的习惯；
施 工 情 况	施工内容及进度 1、现场负责人4人，施工人员21人，共计25人； 2、安装作业人员21人，贫困户于吉利，李成峰，马联合，马建军，王为奇，张爱青，乔存志，丁庆善，杨德山，杨传庆，邱北京，常先科，袁吉文，袁有祥，于百爱家施工完毕
其 他 事 项	
本日现场监理人员	任志会
记录人：任志会	总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武