

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 15 日

天气：晴

星期：星期五

气温：3-18℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、检查赵庄镇光伏扶贫电站安装情况，基本符合图纸设计要求及技术要求； 3、现场检查发现施工人员对安全措施意识需要加强，对其教育，进出现场要有良好的佩戴安全防护的习惯；	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、现场负责人 4 人，施工人员 28 人，共计 32 人； 2、安装作业人员 28 人，贫困户安利坤，周玉峰，柳巧玲，奚砚东，刘经科，丁继刚，李艳丽，高念青，孙一安，李善银，妍修海，高德强，李成云，刘景汤，王忠青，王印海家施工完毕	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武