监 理 日 志

日期: 2019年05月25日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 24°C-21°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场因下雨未施工,整理资料,统计已安装及并网好农户名单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 因下雨屋面湿滑,现场没有施工。 2. 整理现场材料,要求尽快补齐缺失材料。
其 它 事 项	2019年5月24日22时左右涟水县、南集镇、南营村,因白杨树花絮燃烧引发火灾,消防车也到现场扑救,最终十多户人家被烧,其中嵇素青家安装且已并网发电的电站也遭到火灾,造成逆变器、电表箱、20米4平方光伏电缆、10米10平方双色线、20米PVC线管不同程度烧坏,幸好房子前面有走廊,对屋面组件影响不大,具体等检测后确定是否有质量问题。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	