

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月5日 星期二	气候	阴	气温	4~12℃
监理人员动态: 王国富 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位 情况	1. 7家户主组件安装完成. 2. 其余户主西乙货.				
检查发现的 问题	1. 屋面滑 要求施工单位在施工过程中一定要注意安全. 2. 要求施工单位在搬运组件过程中要轻拿轻放.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

