

# 监 理 日 志

工程名称:

|                        |                                                                                   |      |                 |    |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                     | 2019年3月6日 星期三                                                                     | 气候   | 多云              | 气温 | 1~16℃ |
| 监理人员动态: 王国富, 李锋伟       |                                                                                   |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 12人           |                                                                                   |      |                 |    |       |
| 施工机械动态: 无              |                                                                                   |      |                 |    |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况   | 1. 10户主组件安装完成. 2. 1户主供电所安装电表.                                                     |      |                 |    |       |
| 检查<br>发现的<br>问题        | 1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内.<br>2. 现场检查组件安装的平整度及压块紧固可靠度, 符合要求.<br>3. 个别组件MC4插头外漏, 现场要求整改. |      |                 |    |       |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果 | 要求施工单位进行整改. 附                                                                     |      |                 |    |       |
| 协调<br>内容或<br>其他        |                                                                                   |      |                 |    |       |
| 记录人                    | 李锋伟                                                                               | 总监签阅 | 张昭才             |    |       |

