

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月8日 星期五	气候	多云	气温	-1~2℃
监理人员动态: 王国豪 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 货车1辆					
施工部位 进度情况	1. 13户户主组件安装完成。 2. 20户户主材料卸货、配料。				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 检查安全文明施工情况, 要求现场垃圾要及时进行清理。 2. 要求组件卸货时要做好组件的保护工作。 3. 要求在赶施工进度度的同时也要注意确保施工质量和安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

