

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月29日 星期五	气候	多云	气温	5~17℃
监理单位动态: 王园豪, 李锋伟.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人.					
施工机械动态:					
施工部位 施工进度情况	1. 4号户主组件安装完成. 2. 已完户主消缺整改.				
检查发现的问题	1. 现场巡视 安全文明在可控范围内. 2. 要求现场施工注重施工质量, 组件尽快紧固到位. 3. 现场卫生及时进行清理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭代		

