

监 理 日 志

工程名称:

日期	2021年4月14日 星期三	气候	阴	气温	4° - 17°
监理人员动态: 王明强、李锋伟、 施工方人员动态: 8人、 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位 进度情况	1. 6家户主组件安装完成, 累计166户。				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽。 2. 部分组件压块未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	已现场要求整改, 要求施工单位对施工人员做好安全技术交底工作, 确保工程安全零事故。				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张明伟		

