

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月23日 星期二	气候	阴	气温	12~21℃
监理人员动态:	李锋伟.	材料进场、取样见证、合格情况: 组件88块 配电箱74台 支架74片 (阜宁)			
施工方人员动态:	6人.				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 2家户主组件安装完成.				
检查发现的 问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 材料卸装过程中要注意安全, 确保组件的吊装保障, 材料堆放整齐归集.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武.		



由 扫描全能王 扫描创建