

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月24日星期三	气候	阴	气温	11~19℃
监理人员动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 业主组/件安装完成.				
检查发现的问题	1. 现场巡视. 安全在可控范围内. 2. 部分组件压块未紧固到位				
处理措施、意见、结果	已现场要求. 施工单位进行整改. 确保工程施工质量.				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

