

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 01 日 星期三	气候	晴	气温	9-23℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.现场未施工。				
检查发现的问题	1. 与总包单位进行交流沟通，阜宁县尽快完成与供电所的对接工作，开展现场施工，另加快施工进度，确保工程尽早完成施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟		总监签阅	张昭武	