

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 12 日 星期 日	气候	阴	气温	17-28℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情 况	1.阜宁县 3 家户主组件安装完成。				
检查 发现 的 问 题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 部分组件压块未压到位。				
处理 措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟		总监签阅	张昭武	