监理日志

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

		<u>年 05</u> 月 14 日		气候	阴	气温	15-26 ℃
监理人员	员动态	: 李锋伟	材料进场	分、取样见证 、	合格情况:		
施工人员动态: 8人						无	
施工机械动态: 无							
施进工情位况	1.响水县8家户主组件安装完成,累计完成276家户主。						
检查发现的问题	 现场巡视,安全在可控范围内。 要求施工单位做好技术交底工作,保证施工质量。 个别施工人员抽烟。 要求施工单位尽快完成阜宁县的安装工作。 						
处理 措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。						
协调内 容或其 他							
记录人		李锋任	节	总监约	签阅	张昭	3武