

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月11日 星期一	气候	晴	气温	2-16℃
监理人员动态: 王国富 李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 9层主组件支架安装完成				
检查 发现的 问题	1. 屋面2固未整改到位 现场要求继续整改 2. 1.1组件压块未紧固到位 现场要求整改				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张明武		

