

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月23日星期六	气候	多云	气温	1~12℃
监理人员动态: 王国富, 李锋伟.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 8家户主组件安装完成. 2. 组件安装及接线施工.				
检查 发现 的问 题	1. 整理资料. 2. 现场巡视. 安全文明在可控范围内. 3. 与总包交流沟通现场材料供货进度相满足后期避免再次停工.				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

