

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月26日 星期二			气候	晴	气温	8~22℃
监理人员动态: 王国富 李锋伟				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 1#主组件安装 (陈廷云)						
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 支架要求 支架 安装 螺栓紧固到位. 支架 组件安装保持在同水平线上. 3. 个别施工人员未佩戴安全帽 已现场要求整改.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	李锋伟		总监签阅		张明武		

