

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月27日星期三	气候	多云	气温	16~24℃
监理人员动态: 王国富, 李峰伟.		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器15台. 配电箱78台.			
施工方人员动态: 5人.					
施工机械动态:					
施工进度 情况	1. 户主组件安装完成, 累计121户. (徐春良, 召其发). 2. 已完户主消缺整改.				
检查发现的 问题	1. 现场巡视检查, 安全文明在可控范围内. 2. 部分支架, 组件未紧固到位. 3. 整理资料				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	李峰伟	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建