

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                |                                                                                   |    |                 |     |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                             | 2019年3月13日星期三                                                                     | 气候 | 多云              | 气温  | 14/5℃ |
| 监理人员动态: 王固富 李锋伟.               |                                                                                   |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态: 12人.                  |                                                                                   |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:                        |                                                                                   |    |                 |     |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况           | 1. 9户户主组件安装完成.<br>2. 屋面做挂件抗拉拔试验.                                                  |    |                 |     |       |
| 检查<br>发现<br>的<br>问题            | 1. 现场巡视. 安全文明在可控范围内.<br>2. 现场屋面做挂件抗拉拔试验. 进行旁站检查.<br>#达到设计要求.<br>3. 组件安装完成累计80户户主. |    |                 |     |       |
| 处理<br>措施<br>、<br>意见<br>、<br>结果 |                                                                                   |    |                 |     |       |
| 协调<br>内容<br>或<br>其他            |                                                                                   |    |                 |     |       |
| 记录人                            | 李锋伟                                                                               |    | 总监签阅            | 张明武 |       |

