

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月14日 星期四	气候	阴	气温	4~13℃
监理单位动态:	王国富 李峰伟		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 与业主主组件安装完成. 2. 屋面做挂件抗拉拔试验.				
检查发现的问题	1. 现场巡视. 安全文明在可控范围内. 2. 现场屋面做挂件拉拔试验进行检查, 达到设计要求. 3. 部分组件压块未紧压到位, 现场已要求整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅	张肥武		

