

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月17日 星期二	气候	晴	气温	8~21℃
监理人员动态: 王国富 李峰伟 施工方人员动态: 8人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位 进度情况	1. 施工完成 1# 组件安装.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 现场线管固定未到位. 3. 施工完成后未及时进行清理卫生.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅	张明成		

