

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月16日星期二	气候	多云	气温	9~18℃
监理人员动态: 王国富, 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 2家户主组件安装完成, 累计181户。 2. 5家户主并网, 累计15户。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视检查, 安全文明在可控范围内。 2. 要求施工单位安装组件时要轻拿轻放。 3. 并网电表线头要固定, 紧。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭社		

