

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 02 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 4~10℃

工程名称: 江苏省农垦五市五县约500户帮扶脱贫光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 五联村6-5号 1. 巡查施工现场一切正常 2. 组织第一次工地例会 3. 户名: 李胜龙	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣 恒建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 完成李胜龙一户安装. 2. 屋面斜顶
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):