

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 6 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 3~12℃

工程名称: 江苏省农垦五市恒县的心户光伏项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 五联村、铁子村。 巡查施工现场发现施 工现场高处作业人员未 佩戴安全带	
施 工 情 况	施工单位 江苏恒 建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 完成五联村陈凤家安装 2. 完成铁子村张学太家安装
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员 徐文平		
记录人: 徐文平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		