

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 6 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 22-13℃

工程名称: 江苏省农垦集团五市十县约500户助农扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场发现 PVC管固定不牢靠, 已让 施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣 恒建设 工程有 限公司	施工内容及进度 1. 完成班庄镇, 李利范家安装. 2. 完成班庄镇, 马宇兵家安装. 3. 完成班庄镇, 李庆善家安装. 4. 完成班庄镇, 古城村唐作范家安装. 5. 完成坡石村, 孟凡忠家安装. 6. 完成班庄村, 徐允建家安装.
	其 他 事 项	无
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):