

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 3~15℃

工程名称: 江苏农垦五市丰县约500户精准扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇、李楼乡 1. 巡查施工现场一切正常 2. 李楼乡整改部分未整改. 已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣 恒建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 完成班庄镇2户: 宋永录、郭家富. 2. 完成李楼乡1户: 王永荣等
其 他 事 项	施工单位今天撤场.	
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):