

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 18 日

天气: 晴
气温: 5~22℃

星期: 一

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场, 发现线管固定不牢固, 已让现场整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 班庄镇安装 2 户家器, 双东村王善春, 双南村李怀庆。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	