

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 4~16℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场, 发现安装组件工艺不符合要求, 已让整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 城头镇支架安装 11 户 2. 黑林镇支架安装 5 户 3. 班庄镇完成安装 9 户 4. 班庄镇并网 7 户
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):