

日期: 2019 年 3 月 29 日

星期: 五

监理日志 ()

天气: 阴

气温: 7~17℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场一切正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工 程有限公司	1. 班庄镇完成安装 1 户。 2. 青潭李乡并网 1 户。
其 他 事 项	因缺少材料, 停工第二天	
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	