

监理日志 ()

日期: 2019 年 4 月 12 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 7~24℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇、城头。 巡查施工现场发现施工现场存在 乱接乱拉现象, 现场已让施工单位 整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 班庄镇完成5户安装: 东接智庄村(王五溪、王宜伦) 赵班庄村(赵烟亚、赵公芹)曹顶村(于升华) 2. 城头完成12户安装: 小沟头村(蒋品成、蒋德志、蒋德 乾)王门河(王德学、彭瓦沟村、陈从芳)门河村(陈计宽、 陈海宽)陈庄村(陈兆得)大河洼村(于守刚、李大友、 冯士林)穆新村村(穆全桂)
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	