

监理日志 ()

日期: 2019 年 4 月 15 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10~20℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇, 城头镇 巡查施工现场发现施工现场线管固定不牢靠。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 班庄完成安装 3 户: 董净埠村 (董淑好、董淑禄、张宜日) 2. 城头完成安装 13 户: 鲍门河村 (董宽付、朱雨亭) 旺河村 (李祥辉、王志成、李大标、郑海滨) 柑李村 (李大永) 杨门河村 (张才芳、杨四波、杨广东、杨世红、杨四华、杨世彬)
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):