

监理日志 ()

日期: 2019 年 4 月 20 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 13~23℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场 一切正常.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 班庄镇完成安装户: 董沟村(董自涛) 前集村(董继良) 窦洪桥村(窦永恒) 汪于村(高加楼) 2. 组件到货不及时
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	