

监理日志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

天气: 晴
气温: 11~22℃

星期: 六

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场发现个别 工人未正确佩戴安全帽。 现场已让施工单位整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	班庄镇完成 16 户安装: 韩洪武村(韩守成 韩善荣 刘洪武村(王阳胜、马维师)汪圩村(张庄 鲁)双东村、郭家友、曹国庄村、李月涛、王新亮 郭家第、王新超、郭家第、王荣良、新集村、吴庆南 东振架村(马维军)李公军。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文印
记录人: 徐文印		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):