

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 3 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 14~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇、黑林镇, 巡查施工现场发现部 分屋面有遮挡, 已让施工 单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 班庄镇完成6户安装: 三角庄(李传报) 韩洪教 村(韩自柱) 王洪教村(王修伟) 西响石村(王 浩琪、王德利、王芳海) 2. 黑林镇完成16户安装: 邵埝地村(邵细东、邱细堂) 陈 里头村(纪祥东、李军杰、陈迪友、温永光) 李良庄村(李富华 李向华、李繁华) 温里头村(温凤舞、温松涛) 马里头村(马 江霞) 大树村(熊连山) 大寨沟村(冯相方、冯怀双、冯兆杰)
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐辉	
记录人: 徐辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	