

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 4 日

星期: 七

天气: 晴
气温: 15~25℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 黑林镇 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设工程有限公司	施工内容及进度 黑林完成户家: 邵埤地村(邵泽奎、邵明富、秦德才、秦同生、刘村委) 李良庄村(李富洲) 陈里头村(陈公雷) 青河沟村(徐建华) 申家瞳村(刘杨波、刘富周) 黑林一村(潘永荣、张洪涛、郑军波、郑亚叶、代龙英、孙燕) 土屋村(傅钢厂、傅再武) 朱良庄村(朱亮) 伊良庄村(刘洪娥)
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	