

日期: 2019 年 5 月 10 日
星期: 五

监理日志 ()

天气: 晴
气温: 16~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河 巡查施工现场发现 管线不规范, 已让现 场整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 石梁河完成2号安装: 张湖村(张永纪、 张欣亮) 2. 石梁河完成3号安装: 下左庄村(唐怀水) 新 王庄村(唐敬芳、鲁文清、单培香) 双湖村(姜 龙) 3. 东海县逆变器到货72台.
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	