

日期: 2019 年 6 月 5 日

监理日志 ( )

星期: 二

天气: 多云转中雨  
气温: 21~35℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

|                            |                               |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 施工部位: 班庄镇,<br>巡查施工现场<br>一切正常. |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                          | 施工内容及进度                                         |
|                            | 江苏欣佰建设工程<br>有限公司              | 1. 班庄镇, 完成户安装 (郑群, 马建坤, 庞<br>敬敬)<br>2. 石梁河消缺整改. |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                               |                                                 |
| 本日现场监理工作人员                 |                               | 徐人平                                             |
| 记录人: 徐人平                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武     |                                                 |