

日期: 2017 年 6 月 11 日  
星期: 二

监理日志 ( )

天气: 晴  
气温: 17~29℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

|                            |                             |                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 施工部位: 东海县<br>巡查施工现场<br>一切正常 |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                        | 施工内容及进度                   |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                | 1. 石梁河消缺整改.<br>2. 山口消缺整改. |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                             |                           |
| 本日现场监理工作人员                 |                             | 徐文平                       |
| 记录人: 徐文平                   |                             | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武 |