

监理日志 ()

日期: 2019 年 6 月 12 日

星期: _____

天气: 晴
气温: 18~31℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东海县 1. 巡查施工现场. 2. 项目经理胡日同公司至未回项目现场.	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 石梁河消缺整改. 2. 山左口消缺整改. 3. 黑林镇完成消缺整改100%
其 他 事 项	二期材料进场时间未定.	
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	